

漳州市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

2021年12月17日,省生态环境保护督察组向我市移交的第十一批群众信访举报件26件。我市高度重视,及时交办至相关责任单位进行办理。现将第十一批群众信访举报件办理情况予以公开。

单位:漳州市人民政府办公室

(第十一批 2021年12月20日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	SDZZ20211216D001	和溪镇斗米村半山腰(在漳州往龙岩方向的高速公路边上),有一养猪场,大概养了几千头猪,往九龙江上游排大量粪水,排入九龙江粪水的出水口位于斗米村的下芦自然村中心位置,在村委会斜后方300-400米处。	南靖县	水	1.举报内容“大概养了几千头猪”情况不属实,该猪舍建筑面积1090平方米,按1头猪需2平方米标准,其规划存栏数是550头,现其饲养生猪不足500头。 2.举报内容“往九龙江上游排大量粪水,排入粪水的出水口位于斗米村的下芦自然村中心位置”情况不属实,该养猪场采用室外异位发酵床零排放治污模式;猪粪采用干清粪工艺,猪粪及发酵床垫料作为有机肥原料,用于种植资源化利用,实现污水零排放。其猪场周边及下游的小溪,溪水清澈见底。	不属实	1.要求业主要确保环保设施正常运行,落实污染防治主体责任。 2.镇、村及有关部门要加强巡查、指导和监管。	已办结	无
2	SDZZ20211216D002	崎巷路21号建坤花园5栋建坤烧烤店,油烟气味重影响居民。	台商投资区	大气	2021年12月17日,台商投资区接到投诉件后,由区行政执法局、市场监督管理局、生态分局对建坤花园店面进行检查。经现场检查,建坤烧烤店有安装油烟净化器,存在油烟过滤净化不彻底的问题。	基本属实	1.关于建坤烧烤店存在油烟过滤净化不彻底的问题,市场监督管理局当场下发《行政处罚决定书》和《责令改正通知书》,要求店家于2021年12月17日立即停业整顿,并将在店家重新营业前委托第三方检测公司对建坤烧烤店油烟排放进行检测,待检测合格才能再次营业。 2.台商区行政执法局、市场监督管理局、生态分局后续将进行常态化管控,加强日常巡查,发现问题立即整改。	阶段性办结	无
3	SDZZ20211216D003	1.南靖县自来水公司污水排入船场溪河道,排水口位于月眉公园走廊的上游;2.南靖县一中对面的象溪河,河道里杂草丛生,没有清理。	南靖县	水	1.举报人反映“南靖县自来水公司污水排入船场溪河道,排水口位于月眉公园走廊的上游”属实。经现场检查,南靖县自来水厂排放至河道的水为滤池反冲洗排水和沉淀池排水,据该公司化验室对其反冲洗和沉淀池排水悬浮物指标进行检测,符合Ⅲ类水体受纳一级排放标准,未达到城市生活污水标准。 2.举报内容所涉及的“杂草”实际为河道内自然生长植物,符合安全生态水系建设实施意见规定“用生态方式改善河水、用生态方式改良河床”的基本措施,无需清理。	部分属实	1.南靖县自来水公司滤池及沉淀池排泥直接干排操作,错峰排泥,确保不出现排泥溢流后排入河道。 2.对排泥池往市政污水管网的管道管径进行扩容改建,管道改为PE压力管,取消检查井,增加排水压力和流量,7天内完工投入使用。 3.南靖县自来水公司准备扩建排泥池容量,从35立方米扩容至40立方米,预计1个月内完工投入使用。 4.在日常工作中南靖县水利局、山城镇加强对河道巡查,确保河道水生态环境干净、整洁。	已办结	无
4	SDZZ20211216D005	紫荆花园隔壁的“兰景里”项目工地,夜间施工,夜间施工到11、12点,噪声、粉尘扰民。向12345反映过,未改善。	南靖县	噪声、大气	1.经现场检查,该工地正在进行场地平整及基础施工,未及覆盖,洗车台、围挡喷淋未完善,场地前期平整过程未采取洒水降尘措施造成扬尘污染。 2.现场检查时,该项目没有机械设备作业,无明显噪声产生,但经了解,该项目主体工程未正式开工,在进行基础施工时,确实有法定允许时间外施工问题。	属实	1.南靖县住建局已责令该项目按文明施工要求做好防尘相应措施,同时合理安排施工时间,避免夜间、夜间施工扰民。 2.南靖生态环境局已发文明知施工单位,规范午、夜间施工行为,非特殊需要的,禁止在法定允许时间段外施工。因特殊需要,必须取得南靖县住建局的证明后到漳州市南靖生态环境局办理午、夜间施工许可,取得许可后可公告附近居民,未经审批不得在午间(12:00-14:00)、夜间(22:00-次日6:00)进行施工。	已办结	无
5	SDZZ20211216D007	海昌食品有限公司污水池建在村水沟旁边,设施老旧没运作,晚上偷排。锅炉烧垃圾木头(胶水模板等),晚上跟早晨排出的烟很臭,有时候排黑烟。	龙海区	水、大气	2021年12月17日20时现场检查时,该公司车间内生产设备较干燥未在生产,污水收集池内水位较高,污水处理设施未在运行,污水处理设施及净化水池旁部分废旧管道未及时清理拆除,总排水口为间歇性排水,检查时有在排水,水质感官清澈(现场废水总排放口检测结果未超标);处理后的废水通过规范化入河排放口排入南侧河道,检查时入河排污口管道低于河道水位,水体可见有水汇入。该公司污水处理设施于2021年3月完成提升改造,建设于厂区东侧,东侧围墙外有一水沟,水沟边上为农田,执法人员对污水处理设施及水沟周边进行全面排查,污水处理设施与该水沟并未互通,现场未发现废水偷排现象。 该公司锅炉房外有生物质木材燃料堆放,锅炉房内有少量含胶废水旧家具、模板等堆放,锅炉未在使用,炉膛内为空置状态,炉体有较低余温,烟囱未见冒黑烟,现场未闻明显异味。	部分属实	1.漳州市龙海生态环境局对龙海海昌食品有限公司下达限期改正通知书,要求该公司立即清空锅炉房内存放废水旧家具、模板,全面清理拆除污水处理设施及净化水池旁的废旧管道。 2.漳州市龙海生态环境局要求该公司加强环境管理,对废气、废水设施加装视频监控。	办理中	无
6	SDZZ20211216D009	龙海区白水镇德公山,有人(来自漳浦)盗挖盗采,拉石头把路压坏,泥沙满地,影响交通。	龙海区	生态破坏	信访人反映的地点在龙海区白水镇山美村德公山已被取缔的“什宝矿区”周边,薛某与郑某合作开发向山美村承包的什宝农场集体土地约500余亩,现场正在开展废弃矿山土地复垦,并利用废弃矿山遗留的乱石作边坡护坡,现场未发现非法采矿。经调查,该项目作业车辆均在矿区场地范围内进行施工作业,作业车辆行驶的道路为矿区内部道路,没有存在损坏老百姓出行公路行为,矿区周边道路没有损坏。	不属实	无	已办结	无
7	SDZZ20211216D010	坂仔镇东坑村水沟和小河流的水又黑又臭	平和县	水	调查组于12月17日15时许到现场巡查,坂仔镇东坑村马江桥下的小流域水体在感官上相对清澈,河道上未见有垃圾、蜜柚废果等漂浮物,未闻到异味,未见黑臭水体的现象;巡查发现坑厝组居民的生活污水流入坑厝组水沟内,水沟存在水体稍微浑浊,水体流动性较差,有些许臭味,该条水沟内的水最终流向南胜溪。经对坑厝组水沟内的水进行采样监测,显示该条水沟的水质pH值6.5、高锰酸盐指数3.0mg/L、氨氮1.48mg/L、总磷0.25mg/L,水质符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002 IV类标准。	部分属实	坂仔镇政府已于2021年11月下旬在坑厝村坑厝组的入河排污口处动工建设氧化塘,预计将于2021年12月25日完工后投入使用,确保水质达标流入南胜溪。	已办结	无
8	SDZZ20211216D011	自己种的树被破坏,需要赔偿。(具体位置联系举报人)	平和县	其他	1.举报内容“自己种的树被破坏”不属实。经查,该举报位置在秀峰乡福塘村09大班080小班,属于闽粤联网工程建设施工便道临时用地范围。该临时便道用地通过福建省林业局审批,并取得林木采伐许可证。该临时便道用地使用合法合规。 2.举报内容“需要赔偿”属实。据查,该临时便道用地使用补偿由秀峰乡人民政府协调,本举报件涉及闽粤联网项目位于秀峰乡南峰村与福塘村交界处电网塔基施工便道,因修建施工便道拓宽用到福塘村林班09080地块约0.07亩。秀峰乡关于闽粤联网征地赔偿标准依照《海西网漳州云菁至平和(闽粤界)高速公路(平和段)征地拆迁安置补偿实施方案》(平政文〔2016〕161号)实施,正在登记补偿赔偿阶段。目前,补偿款尚未发放。	部分属实	按相关规定,尽快落实补偿款发放。	已办结	无
9	SDZZ20211216D012	颜厝镇洪坂村菜市场附近(白云小区对面)杨某顺经营一家迷信纸厂,生产时会产生粉尘和难闻气味。	漳州高新区	大气	投诉件所指迷信纸厂实为高新区颜厝镇洪坂村杨某顺纸制品加工坊,位于颜厝镇洪坂村121号,经营者杨某顺,主要从事迷信纸制品加工制造,未办理工商营业执照,建设有一条滚筒印刷机,生产工艺为原料(黄纸外购)-印刷-烘干-裁切-包装。印刷机烘干采用生物质颗粒燃料烘干炉供热,未配套相关废气治理设施,无法提供环保相关手续。现场检查时,该加工坊车间有三个工人正在包装迷信纸制品,印刷机处于常温状态,有明显使用痕迹。印刷机烘干废气收集后通过管道直接排放至室外,未建设废气治理设施。因现场检查时烘干炉未使用,不具备采样监测条件,现场未进行采样监测。为防止该加工坊生产时废气未经处理排放,漳州市生态环境局高新技术产业开发区分局执法人员现场对该加工坊生产线配电箱进行查封。	属实	高新区颜厝镇洪坂村杨某顺纸制品加工坊未办理环保相关手续,印刷烘干环节未配套废气治理设施的环境违法行为,漳州市生态环境局高新技术产业开发区分局已依法采取查封措施,漳州高新区生态环境保护委员会办公室要求颜厝镇人民政府及区科经局依据相应职责予以取缔,做到“两断三清”。	办理中	无
10	SDZZ20211216D014	诗埔社区榕御小区店面(丹霞路一侧)有家大尚龙虾烧烤晚上营业时油烟味很重,影响生活,多次反映城管未解决。	芗城区	大气	该商家有按照规定安装使用油烟净化器,厨房油烟有经过净化器处理之后排放。	部分属实	执法人员已要求商家定期做好油烟净化设备的清洗维护。已委托有资质的第三方检测机构对该商家的油烟排放进行检测,检测结果预计2021年12月23日出具,届时根据检测结果依法进行处置。	办理中	无
11	SDZZ20211216D015	蓝田经济开发区宏景花园3栋楼顶在种植蔬菜,蚊虫很多,不知道是否占用消防通道。	龙文区	其他	1.基本情况:蓝田经济开发区宏景花园原来权属蓝田经济开发区檀香社区管辖,物业公司是“漳州市安晟物业有限公司蓝田分公司”,2020年1月景山街道运作后划入景山街道檀香社区,宏景花园3栋楼共18层2单元,每单元3户,楼顶公共面积553.89平方米。 2.核实情况:宏景花园3栋业主私自占用公共露台,用泡沫箱、塑料架等装种植土种植蔬菜,并用绳索、木板等搭建临时架子。现场堆砌空桶等部分杂物,占用公共空间,一定程度上影响了楼顶露台的通行。	属实	12月17日下午漳州市龙文区景山街道办事处沈倩宜主任带领街道环保部门、景山城管中队、檀香社区及其物业保安,并联合市城市管理局直属第四大队等相关单位30多人进行清理,整改完成。今后由蓝田经济开发区宏景花园物业及檀香社区加强管理或巡查,防止类似事情再发生。	阶段性办结	无
12	SDZZ20211216D016	常山经济开发区昌盛五金公司(统一社会信用代码:91350622761758799Q)炼制废钢(多数夜间生产),排放废水一个。该公司有两个厂区,一个在大水岫管区山上,还有一个在美润饲料公司的对面。	常山开发区	水、大气	1.该公司生产作业时间采用低、平谷电价时间段开启熔化工段生产。 2.执法人员于12月17日21时30分对该公司进行现场检查,检查时一号厂的电弧炉、精炼炉正在进料。大气污染防治设施有运行,精炼炉废气经过处理后通过DA001排放口排放,电弧炉废气经过处理后通过DA002排放口排放。生产用水主要为电弧炉和连铸机的冷却用水,现场未发现冷却水外排。 3.12月17日23时34分对该公司二号厂进行检查,高频加热炉正在运行,现场检查未发现粉尘飞扬现象,冷却水循环使用无外排,但冷却水隔离池与厂区雨水沟相隔较近,下大雨时冷却废水容易漫出流至雨水沟。 4.常山开发区环保局2021年12月18日委托第三方对该公司一号厂废气排放口进行采样监测。二号厂因12月18、19日停产,无法开展监测,待生产时环保局第一时间将对其开展监测。 综上投诉人反映的该公司炼制废钢(多数夜间生产)1号厂废气经脉冲布袋除尘器等污染防治设施处理后排放,二号厂采用无组织方式排放情况属实,排放废水情况不属实。	部分属实	1.经现场核实责令该公司对二号厂的冷却水隔离池加高,防止下大雨时冷却废水漫出流至雨水沟。 2.如监测超标将依法依规进行处理。	办理中	无
13	SDZZ20211216D018	九湖镇水仙花苑8栋楼附近的水沟很臭,希望相关部门给予处理。	漳州高新区	水	1.水仙花苑一期8栋楼对面存在一水沟淤泥淤积,水流不畅。 2.下庵村后山顶存在一宰鸭户,宰鸭废水经化粪池处理后流入水沟。	属实	1.漳州高新区生态环境保护委员会办公室下达《关于对水仙花苑一期8栋楼东侧民房处水沟进行清淤疏通、提升治理和对下庵村后山顶152号存在宰鸭户进行关停取缔的通知》,要求区科经局、区建设局和九湖镇人民政府依据相应职责对存在问题开展整治。 2.九湖镇人民政府、区建设局已对被投诉水沟进行清淤疏通。后续对水沟末端的池塘进行生态治理,通过人工修建池塘构建生态系统,达到净化水质目的。 3.区科经局、九湖镇人民政府已对该宰鸭户宰鸭、清洗设备进行清理取缔。	办理中	无

(下转第五版)